

93

32

130-с-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 172

Город Вильнюс

Улица Бирубес

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.88	93.38	93.36	93.42	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы илс

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280 - м

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Исполнитель		Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		Чертил	Проверил	
			17. XII			