

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 187	Город Вильнюс	Улица Виршусе	Дело №	1961 г.		
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А			
		Л о т к а				Т р у б	
		Крышка	у входа			у выхода	подкл. №
		95.57	94.09	94.08	94.10		
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка чугунная			В х о л				
Стены кирпич. бет.			В ы х о л				
Дно кирпич. бет.			Подкл. №				
Скобы			Подкл. №				
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства				
Наличие газа			Отдел изысканий				
Год строительства 19			Объект 2280-м				
Инв. №			Гл. геодезист				
Дата			Рук. группы				
17. XII			Исполнитель				
			Чертил				
			Проверил				