




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 183	Город Вильнюс	Улица Биржис	Дело №	19 61 г.																												
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и		ПРИВЯЗКА ЛН (корпус 1) 																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>95.70</td> <td>94.53</td> <td>94.52</td> <td>94.55</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	95.70	94.53	94.52	94.55															
Крышка	Лотка		Труба																														
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																													
95.70	94.53	94.52	94.55																														
О П И С А Н И Е																																	
Состояние колодца и матер. 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Т Р У Б				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер	150	кер	150	кер		
		Т Р У Б																															
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																											
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																										
150	кер	150	кер	150	кер																												
Крышка чугунная		Институт проектирования городского и сельского строительства Объект 2280-Ж <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4">Ив. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td rowspan="4">Барнс</td> <td rowspan="4">Данил Барант</td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>17. XII</td> <td>Проверил</td> <td></td> </tr> </table>				Ив. №	Гл. геодезист	Барнс	Данил Барант	Рук. группы	Исполнитель	Чертил	Дата	17. XII	Проверил																		
Ив. №	Гл. геодезист						Барнс			Данил Барант																							
	Рук. группы																																
	Исполнитель																																
	Чертил																																
Дата	17. XII	Проверил																															
Стены кирп. бет.																																	
Дно кирп. бет.																																	
Скобы																																	
Наличие воды																																	
Наличие газа																																	
Год строительства 19																																	