



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>784</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Биржес</u>	Дело №	19 <u>6</u> г.																																				
Чертеж колодца М 1:25  95.58 94.80 Вход Выход 94.83 6.00 1 2 150 100			О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.58</td> <td>94.83</td> <td>94.80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ПРИВЯЗКА ДН (Корн. №1) 				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	95.58	94.83	94.80																								
Крышка	Лотка		Труба																																							
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																						
95.58	94.83	94.80																																								
О П И С А Н И Е																																										
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы — Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект 2280-МС <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Инв. №</th> <th>Гл. геодезист</th> <th>Рук. группы</th> <th>Исполнитель</th> <th>Чертит</th> <th>Проверял</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дата 17. 8. 11.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Испис Дашис Баранов				Т Р У Б						Вход		Выход		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер	150	кер			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертит	Проверял	Дата 17. 8. 11.					
Т Р У Б																																										
Вход		Выход		Подкл. №																																						
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																					
150	кер	150	кер																																							
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертит	Проверял																																					
Дата 17. 8. 11.																																										