

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 213

Город Вильнюс



Улица Баркис

Дело №

19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:25


93.62



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.62	91.62	91.57	91.62	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22 80-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертит

Проверил