

829

~~130-С-8~~ 130-С-8

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 211/1	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бирутес 1/20</u>	Дело №	19 <u>6</u> /г.							
Чертеж колодца М. 1: <i>Защелка</i>		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>93,08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	93,08			П Р И В Я З К А 			
		Крыши	Дно	Трубы									
		93,08											
О Н И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый							
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=							
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый							
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=							
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский							
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=							
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка							
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.							
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий							
Объект <u>2240-М</u>													
Инв. №	Гл. геодезист				Норик								
	Рук. группы				Велич								
	Исполнитель		<u>Барм</u>		Баранов								
	Чертил												
Дата	12.11		Проверил										

Тип Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3736-5000