

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 222

Город Вильнюс

Улица Бучулис

Дело №


19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.97	93.65	93.62	93.65	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы —	Объект 2180-ж							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель		Испис		
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил		Баранов		
		17.XI						
Год строительства 19								