

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 231	Город Вильнюс	Улица Бугу́сс	Дело №	19 61 г.
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

95.46

94.19

64.08

d=100

94.21

64.09

d=150

94.18

d=100

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.46	94.18	94.19	94.21	

П Р И В Я З К А

6.37

5.80

11.54

L4

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная <i>деревян.</i>				В х о л		В ы х о л		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				100	чп	100	чп	150	чп
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Скобы				Отдел изысканий					
Наличие воды				Объект 2280-м					
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист			Инж. Данис Баранов	
Год строительства 19				Дата	Рук. группы				
				17. XII	Исполнитель				
					Чертил	<i>Барм</i>			
					Проверил				