

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 232

Город Вильнюс

Улица Вилуфес

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.60	94.47	94.45		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы 1 шт.
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	100	чуг				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280-м							
Инв. №	Гл. геодезист				100м		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель		Б.р.м		Баранов		
	Чертил						
	Проверил						
17.11.							