

ВОДОПРОВОД

Колодец № 233

Город Вильнюс


Улица Бируте

Лето №

1961 г.

Чертеж колодца


М. 1: 25



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
95.40	93.70	а) 93.79 б) 94.60

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <i>деревн.</i>	Магистр.	<i>d = 32</i> чуг. жел.		<i>d =</i> Р. Ф.	Новый <i>H =</i>
Стены	Кирпич. <i>бетон.</i>		Подкл.		<i>d = 32</i> чуг. жел.	<i>d =</i> Р. Ф.
Дно	<i>Бетон. земл.</i>	Разводящая		<i>d =</i> чуг. жел.	<i>d =</i> Р. Ф.	Московский <i>H =</i>
Скобы	Чугун <i>3 кирп.</i>		Подключ.	<i>d =</i> чуг. жел.	<i>d =</i> Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19					
Налич. воды						
Налич. газа						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <i>22 80-м</i>				
		Инв. №	Гл. геодезист			<i>Подпись Данис Баранов</i>
			Рук. группы			
		Дата <i>17. XII</i>	Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			