

F. Kandalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinio

(Įrenginio pavadinimas)

Goštauto

(Gatvė)

Nr. (2) 99 KORTELĖ

130-D-10



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 9.4.8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		92,64	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,50	3,54	89,10	Pastabos
Nr. 1	PVC	110	Viršus		
Nr. 2	plastm	150	Apačia	3,52	89,12
Nr. 3	PVC	110	Viršus		
Nr. 4			Apačia	3,67	88,97
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia	3,52	89,12
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-9398

Sudarė P. Kandalizacija (parašas) (pavardė)

Patikrino P. Kandalizacija (parašas) (pavardė)

1998 m. 10 mėn. 14 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)