

ВОДОПРОВОД

Колодец №

(4) 61

Город

Вильнюс

Улица



Палаушис

Лето №

Форма 55 гс

19 62 г.


Чертеж колодца
М. 1: 50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
96.62	93.87	1,2) 94.25

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1,2) d = 150		d =	Новый
Стены	Кирпич, бетон.	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. Труба	d =		d =	Старый
Скобы	Чугун 5	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	d =		d =	Московский
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.	H = 96.27
Налич. газа		d =		d =	Колонка
		чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект 3615

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.7.62г.

Водос

Даше

Дарушев

Водос

Даше

Дарушев