

154

4824

130-D-11

Форма 54 г

|                    |                        |                      |                           |              |                 |
|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Канализация</b> | Колодец № <u>(3) 8</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Пискаревская</u> | Дело № _____ | 19 <u>62</u> г. |
|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|

  

Чертеж колодца  
М 1:50

2)

О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 94.64  | 87.58   | 87.54    |          |          |

П Р И В Я З К А

  

О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. |        |
|----------------------------|--------|
| Крышка чугунная            |        |
| Стены кирп./бет.           |        |
| Дно кирп. бет.             |        |
| Скобы                      | 12 шт. |
| Наличие воды               |        |
| Наличие газа               |        |
| Год строительства          | 19     |

Т Р У Б

| 1) В х о д |        | 2) В ы х о д |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|------------|--------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам.      | матер. | диам.        | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 1575x0.90  | кирп   | 1575x0.90    | кирп   |          |        |          |        |

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3587

| Инв. №               | Гл. геодезист | Рук. группы  | Исполнитель  |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Дата <u>5.5.62г.</u> | <u>Возне</u>  | <u>Дамис</u> | <u>Варис</u> |
|                      | Чертил        |              |              |
|                      | Проверил      |              |              |