

4

84

ITI Nr. 9 a

Praeinam kolektorius kamera
(komunikacija) (įrengimo pavadinimas)
Vilnius Sierakausko
(Miestas) (Gatvė)



Nr. (4) 161^a KORTELE
4823 130-D-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAT (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	—	—	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	—	(Medžiaga, kiekis)
Žeme	grunto	◇◇◇◇◇◇	—	—	Ar yra vandens?
Sienos	betono	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų?
Dangus	betono	2400 x 4450	3,87	115,40	Pastabos
Šiluminė Nr. 1-2	plieno	500	Viršus 2,99	116,28	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
Varient. Nr. 3	plieno	150	Viršus 3,57	115,70	
Šiluminė Nr. 4-5	plieno	500	Viršus 2,77	116,50	
Varient. Nr. 6	plieno	150	Viršus 3,12	116,15	
Nr.			Apračia		Sudarė <u>Našlūn</u> (parašas) (pavardė)
Nr.			Apračia		
Nr.			Viršus		Patikrino <u>Lapkauskas</u> (parašas) (pavardė)
Nr.			Apračia		
Nr.			Viršus		1976 m. 1 mėn. 20 d. (Įrenginio tyrimo data)
Nr.			Apračia		