

44

130-D-16

KSPI-67


Vand. žul Nr. (52) 126 KORTELE 4826
 (įrengimo pavadinimas) (abrisė) (plane) Planšeto nomenklatūra

(įrenginio pastatymo metal)


(miestas)

(gatvė)



Šulinio piūviai:
 Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pirijimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diagnostika	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kitas	640		133.42	 9
Zemė	anf.				(medžiaga, kiekis)
Sienos	plyty				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1300x1300	241	131.01	Ar yra dujų?
Vamzdžiai	Nr. 1	pliu	100	Viršus 2/3	131.29
	Nr. 2	pliu	100	Apačia	
	Nr. 3	pliu	50	Viršus 2/3	131.29
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus 2/4	131.28
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
Komunalinės statybos projektavimo institutas					Objektas: 2465
					Sudarė: P. P. P. - Patkauks
					Patikrino: [Signature]
					1967 m. ... mėn. 28 ... d.
					(kortelės sudarymo data)