




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	102.35	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	0.00	102.35	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	1.38	100.59	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	M.Galaitis
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(parašas)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2019 m. 09 mėn.
				Apačia	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)