




F. Kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr.(108)	
Vilnius (Miestas)		Vykinto (gatvė)		130-D-1 (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PJUVIAI (m.)			PRIRIŠIMO SCHEMA		
			$x = 6062142.57$ $y = 580682.61$		


Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—	99.58	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė			—	0.00	99.58	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	1.45	98.13	Pastabos:	
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		LAS07	
				Apačia	1.16		98.42
	Nr.2	PE	110	Viršus			
				Apačia	1.50	98.08	UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			Objektas:
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			Sudarė:  M.Galaitis
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			2019 m. 09 mėn.
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)