

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

97/01

Город


Вильнюс

Улица

Кесниучио

Дело №


19 51 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
98.30	97.45		96.80	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы S

Наличие воды 0.51

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	100	ггг				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Иогис
	Рук. группы		Дачис
Дата	Исполнитель		Баранов
	Чертил		
	Проверил		
21.11			