

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>15293</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мюбарто</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.							
Чертеж колодца М. 1: <i>избран</i>	Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>98.27</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	98.27			П Р И В Я З К А 			
	Крыши	Дно	Трубы									
	98.27											
	О П И С А Н И Е											
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.						
	Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=						
	Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.						
	Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=						
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.						
	Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=						
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.								
Налич. газа		Подключ.	d=		d=							
			чуг. жел.		Р. Ф.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства										
		Отдел изысканий										
		Объект <u>2280-м</u>										
		Инв. №	Гл. геодезист		подпись							
			Рук. группы									
		Дата <u>12.5.11</u>	Исполнитель	<i>Барн</i>	<i>Данис Баранов</i>							
			Чертил									
			Проверил									