

173

213

3778

130-0-1

Форма 54-гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 163

Город Вильнюс

Улица Кестутис

Дело №


19. 6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.00	93.60	93.57	94.99	

П Р И В Я З К А



Ул. Кестутис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 10

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инва. №	Гл. геодезист	Исполнитель	Чертя	Проверил
Дата				
14. 811				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000