

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №


192

Город Вильнюс

Улица Крашевского

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.24	97.11	97.09	97.25	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280 - мс

Инв. №	Гл. геодезист		Дата 12.11	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

Исполн.
Дани
Горанов