

Fekalinės kanalizacijos šulinėlio

Nr. (100) 3a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kęstučio

130-D-1

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIOVIAI (Maitmenys duobė m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	400		99,59	Ar yra vandens?
Žemė	A		0.00	99,59	Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos Uponal 40T
Dugnas	PVC	400	3.55	96,04	
Vamzdžiai	Nr. 1	Flexoren	175	Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	Flexoren	175	Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	
	Nr. 3	KUT	150	Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	Objekto Nr. 01-2-10082 Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2000 m. 11 mėn. 3 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 4			Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	
	Nr. 5			Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	
	Nr. 6			Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	
	Nr. 7			Viršus: 3.55 Apačia: 96,04	