

ВОДОПРОВОД		Колодец № 43 193	Город Вильнюс	Улица Мицкавичюс	Лето №	19 62 г.						
Чертеж колодца М. 1:50			Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>100.49</td> <td>97.98</td> <td>98.39</td> </tr> </table>				Крыши	Дно	Трубы	100.49	97.98	98.39
			Крыши	Дно	Трубы							
100.49	97.98	98.39										
П Р И В Я З К А												
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 150		d =	Новый						
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =						
Дно	Бетон.	Подкл.	d = 50		d =	Старый						
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =						
Год стронт.	19	Разводящая	d =		d =	Московский						
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =						
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка						
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект 2280-м										
		Инва. №	Гл. геодезист		<i>Баранов</i>	<i>Баранов</i>						
			Рук. группы									
		Дата 9. I	Исполнитель									
			Чертил									
			Проверил									