



<i>Dandentilio</i> Nr. (167) 167	KORTELE 7	<i>8775</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<i>Užtvina Michailaišius - Kestučio</i>		
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės
Dangtis	<i>bet</i>	650		99.54
Žemė				
Sienos	<i>plyta</i>			
Dugnas		285x1,60	2.40	97.14
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl.</i>	150	Viršus 1.98 97.56 Apačia
	Nr. 2	<i>pl.</i>	150	Viršus 1.98 97.56 Apačia
	Nr. 3	<i>pl.</i>	100	Viršus 1.98 97.56 Apačia
	Nr. 4	<i>pl.</i>	150	Viršus 1.98 97.56 Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės *5. plyty.*
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio
projektavimo institutas

Objektas: *2877*

Sudarė *Smirnov*

Patikrino

1967.m. *x/* mėn. *4.*d.
(kortelės sudarymo data)