

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (<u>3</u>) <u>78</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Vykino</u> (Gatvė)		<u>130-D-1</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoji m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės plokštys-3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		plien.	500 x 500		99.61	
Žemė				0.00	99.61	Ar yra vandens?
Sienos		plytų				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.63 x 0.88	2.40	97.21	Paatobos Šulinys po namu 2003.09.18.
Vamzdžiai	Nr. 1	kel.	100	Viršus 2.11 Apačia	97.50	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31..... Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 197... m. mėn. ... d. (Irenginio tyrimo data)
	Nr. 2	kel.	100	Viršus 2.11 Apačia	97.50	
	Nr. 3	plien.	32	Viršus 1.21 Apačia	98.40	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		