

11а

101

3779

120-0-2

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 5

Город Вильнюс

Улица Каролю 9/7

Лето №

1961 г.

Чертеж колодца

М. 1:

забивка

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
99.86	.	

П Р И В Я З К А

ул. Каролю

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2280-м						
Инв. №	Гл. геодезист				 Моисе Барис Баранов	
	Рук. группы					
Дата 17.11	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 379С-5000