11 102 3779 120 – D – 2

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 6	Город Вильнюс	Улица Каранису 9/7	Дело №	19 61 г.

Чертеж колодца
М. 1:

гидрант

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
99.94		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий
Объект 2280-м			
Инв. №	Гл. геодезист		подпись
	Рук. группы		Данис
	Исполнитель	Баран	Баранов
Дата 14.XII	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата. Вильнюс. Зак. № 3730-5000