

2

121

2779

130 - 0 - 2

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 21

Город Вильнюс

Улица Любарто 3

Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:2598.78
по ф.к.96.06
по ф.к.

d=200


d=200

96.10

по ф.к.

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.97	96.10	96.06	98.78	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 12

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	100	чир.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил	
	Рук. группы	Исполнитель		Чертя	Проверил
			15.11.		

Тип. Трансгедориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000

102