

3

123

3779

20 - D-2

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 23	Город Вильнюс	Улица Любарто 3	Лето №	19 61 г.						
№ А - 4 Чертеж колодца М. 1:50		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.17</td> <td>98.47</td> <td>98.75</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	101.17	98.47	98.75	ПРИВЯЗКА		
Крыши	Дно	Трубы										
101.17	98.47	98.75										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич, бетон.											
Дно	Бетон.	Подкл.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =						
Скобы	Чугун 4											
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Налич. воды												
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий						
Объект 2280-118												
Инв. №	Гл. геодезист					1003110						
	Рук. группы					1003110						
	Исполнитель					Бурманов						
Дата 10/11	Чертил											
	Проверил											

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3536-5000