

22

165

2779

120-D-2

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 56	Город Вильнюс	Улица Вилмаут-Любарто	Дело №	1961 г.
--------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1:25

100.03

d=100

97.84 вход

97.78 выход

d=150

d=100

1

2

3

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.03	97.84	97.78	98.48	

ПРИВЯЗКА ул. Любарто

3кв. 6/4

ул. Вилмаут

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.				150	чуг.	150	кер.	100	чуг.
Дно кирпич. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Скобы 5				Отдел изысканий					
Наличие воды				Объект 2280-м					
Наличие газа				Инв. №		Гл. геодезист		 	
Год строительства 19				Дата		Исполнитель			
				14 XII.		Чертил			
						Проверил			