

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

57

Город



Вильнюс

Улица

Модарто Витайто

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.07	97.27	97.26	3) 97.36 4) 97.54	

П Р И В Я З К А

ул. Модарто



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19


Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	кер.	100	чуг.	150	кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-М

Инв. №	Гл. геодезист		Иодие
	Рук. группы		Данис
Исполнитель	Баранов		
Дата	Чертит		
14.11.	Проверил		