




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>58</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лобарто-Витовто</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М 1:25  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А			
Крышка	Лотка		Труба				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
100.24	97.02	96.97	97.01				
О П И С А Н И Е		Т Р У Б					
Состояние колодца и матер.		Вход		Выход		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	кер	150	кер	100	чуг
Стены кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства					
Дно кирп. бет.		Отдел изысканий					
Скобы 7		Объект <u>2280-м</u>					
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист			подкл.	
Наличие газа		Рук. группы			Баранов		
Год строительства 19		Исполнитель					
		Дата <u>14.XII</u>	Чертил				
		Проверил					