

|                                       |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--|
| Канализация                           | Колодец № <u>73</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Витаяуто 13</u> | Дело № <u>-</u>                                  | 19 <u>61</u> г. |  |
| <p>Чертеж колодца<br/>М 1:25</p>      |                     | О т м е т к и        |                          | П Р И В Я З К А                                  |                 |  |
|                                       |                     | Крышка               | Лотка                    | Труба                                            |                 |  |
|                                       |                     | у входа              | у выхода                 | подкл. №                                         | подкл. №        |  |
|                                       |                     | 100.20               |                          |                                                  |                 |  |
| О П И С А Н И Е                       |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
| Состояние колодца и матер.            |                     | Т Р У Б              |                          |                                                  |                 |  |
| Крышка чугунная                       |                     | Вход                 |                          | Выход                                            |                 |  |
|                                       |                     | диам.                | матер.                   | диам.                                            | матер.          |  |
| Стены <u>кирп.</u> бет.               |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
| Дно <u>кирп. бет.</u> <u>засорен.</u> |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
| Скобы <u>нет</u>                      |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
| Наличие воды                          |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
| Наличие газа                          |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
| Год строительства 19                  |                     |                      |                          |                                                  |                 |  |
|                                       |                     | Инв. №               |                          | Гл. геодезист                                    |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Рук. группы                                      |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Исполнитель                                      |                 |  |
|                                       |                     | Дата                 |                          | Чертил                                           |                 |  |
|                                       |                     | 19. XII              |                          | Проверил                                         |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Институт проектирование городского строительства |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Отдел изысканий                                  |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Объект 2280-71С                                  |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Иогис                                            |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Багис                                            |                 |  |
|                                       |                     |                      |                          | Баранов                                          |                 |  |