



147

201

3779

130 - 0 - 2

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 81	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крашневского</u>	Дело №	19 61 г.		
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	Лотка			Труба	
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
19.99							
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная	нет	Вход		Выход			
Стены кирп. бет.	Засыпан сору дрова	диам.	матер.	диам.	матер.		
Дно кирп. бет.		Подкл. №		Подкл. №			
Скобы		диам.	матер.	диам.	матер.		
Наличие воды		Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий			
Наличие газа		Объект 2280-71					
Год строительства 19		Инов. №	Гл. геодезист	Исполнитель			
		Дата 19 51	Рук. группы	Чертит			
			Исполнитель	Проверил			
			Чертит				
			Проверил				