




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>22</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Витоуто 2/1</u>	Дело №	1961 г.
но А-А Чертеж колодца М 1:25  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
99.64	96.84	96.81				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
			диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			100	чуг.	150	кер.
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Скобы 5			Объект <u>2280-м</u>			
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист	Подкл. №	
Наличие газа			Дата	Рук. группы	Подкл. №	
Год строительства 19			14. XII	Исполнитель	Подкл. №	
			Чертил	Подкл. №		
			Проверил	Подкл. №		