

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 46-57

Город Вильнюс


Улица П. Цвиркос

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25

Разрез А-А



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93.16	90.88	90.80	90.66	

ПРИВЯЗКА



П. Цвиркос


О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	3 жер.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	чуг		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист	Ногис				Шварц	
	Рук. группы	Дабис Л. П.				Козин	
	Исполнитель	Верикас				Иванов	
	Дата						
Проверил							



Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3335-5000