

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>2755</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Цвирко</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А						
Крышка	Лотка		Труба							
	у входа	у выхода	подкл. №							подкл. №
93.25	90.30	90.25	90.34							

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная <u>чуг.</u>				Вход		Выход		Подкл. № 3	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет. <u>бет</u>				150	кирп.	150	кирп.	100	чуг.
Дно кирп. бет. <u>бет</u>									
Скобы <u>2 мсп.</u>				Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды				Объект <u>№ 2280</u>					
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист	<u>Цогис</u>		<u>Миндзевич</u>	
Год строительства 19				Рук. группы	<u>Цогис А. П.</u>		<u>Давид</u>		
				Исполнитель	<u>Вертикас</u>		<u>Вильня</u>		
				Дата	Чертил				
				Проверил					