

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>48.54</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Уверкос</u>	Дело № _____	19 <u>82</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 23

Разрез АА

↑ А

↑ А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93.18	90.36	90.34	90.46	

П Р И В Я З К А

ул. П. Уверкос

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	уг.		
Крышка чугунная <i>уг.</i>							
Стены кирп. бет. <i>бет.</i>							
Дно кирп. бет. <i>бет.</i>							
Скобы <i>4 мш.</i>							
Наличие воды							
Наличие газа							
Год строительства 19							

Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект <i>№ 2280</i>							
Инв. №	Гл. геодезист	<i>Григорьев</i>		Иоганс			
	Рук. группы	<i>Дрозд</i>		Давис А.П.			
Дата	Исполнитель	<i>Вильнюс</i>		Веритас			
	Чертил						
	Проверил						