




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>49-33</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>ул. П. Ушвекос</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.					
Чертеж колодца М 1:25 Разрез А-А 		О т м е т к и								
		Лотка		Труба						
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №					
		92.00	90.41	90.37	90.48					
		П Р И В Я З К А								
										
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная	чуг.	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
Стены кирпич. бет.	бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирпич. бет.	бет.	150	Кир.	150	Кир.	100	чуг.			
Скобы	3 жесп.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Наличие воды		Объект № 2280								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
Год строительства 19			Проверил		Чертя		Проверил		Проверил	