

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>5-63</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П.Цвиркос</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А						
Крышка	Лотка		Труба							
	у входа	у выхода	подкл. № 3							подкл. №
92.96	90.08	90.05	90.18							

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная <u>чуг.</u> Стены кирп. бет. <u>бет.</u> Дно кирп. бет. <u>бет.</u> Скобы <u>4 жеп.</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
				150	кер	150	кер	150	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства								Отдел изысканий			
Объект 2280											
Инв. №		Гл. геодезист		<u>Иорис</u>				<u>Виталий</u>			
		Рук. группы		<u>Васис А.П.</u>							
		Исполнитель		<u>Верикас</u>							
		Дата		Чертя							
		Проверил									