

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 244-71

Город Вильнюс



Улица ул. Б. Циркос

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Разрез А-А 93.71




внутр. d=1.00 м.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.71	91.11	91.09		

П Р И В Я З К А



ул. Б. Циркос

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет.
Скобы	4 шт.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	кер				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист	Гринь Г.С.				Шульц Л.П.	
	Рук. группы	Романов				Виркас И.И.	
Дата	Исполнитель	Сидоров					
	Чертил						
	Проверил						