

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>5-102</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Г. Вильнюс</u>	Дело № _____	19 <u>80</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25
Разрез А-А 93,1/2

89.16
89.47
89.32

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93,1/2	89.32	89.16	89.47	

П Р И В Я З К А							
5 к м № 51				4 к м № 49			
119				1458			
1880				202			
Ул. Г. Вильнюс							

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	400	кер	150	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект № 2280							
Инв. №	Гл. геодезист		[Signature]		[Signature]		
	Рук. группы		[Signature]		[Signature]		
Дата	Исполнитель		[Signature]		[Signature]		
	Чертил		[Signature]		[Signature]		
Проверил		[Signature]		[Signature]			
Год строительства 19 _____							