

Канализация	Колодец № 115	Город Вильнюс	Улица П. Шквирского	Дело №	19 61 г.				
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Лотка	Труба						
		Крышка у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. № 4		
		94.13	96.15	90.13	91.93	92.58			
О П И С А Н И Е Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 7 шт Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	кп	150	кп	200	асб/ц	200	асб/ц
		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект 2280							
		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
		16.8.61	Шквирский		Шквирский		Шквирский		16.8.61
		Дата	Чертил		Проверил		Директор		Директор
		16.8.61	Шквирский		Шквирский		Шквирский		Директор