

F. kanaliz. šulinys
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Dentpjūvis
(Miestas) (Gatvė)



Nr. (18) 109 KORTELĖ
3788 130-0-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Ketaus 10...</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketaus</u>	<u>640</u>		<u>95,02</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunto</u>		<u>0</u>	<u>95,02</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>betono</u>				Pastabos
Dugnas	<u>betono</u>	<u>1500</u>	<u>4,07</u>	<u>90,95</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>g.b.</u>	<u>1000</u>	Viršus <u>4,46</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia <u>4,46</u>	
	Nr. 2	<u>g.b.</u>	<u>1000</u>	Viršus <u>4,46</u>	Objekto Nr. <u>01-2-2409</u>
				Apačia <u>4,46</u>	
	Nr. 3	<u>ket.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3,53</u>	Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u>
				Apačia <u>3,53</u>	
	Nr. 4	<u>ket.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3,48</u>	Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u>
				Apačia <u>3,48</u>	
	Nr. 5			Viršus	197 <u>8</u> m. <u>09</u> mėn. <u>16</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	