


FRANALIZACIJA SULINYS Nr. () 137 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
VILNYS Edukeičionų g-lė 3787 130-0-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės gel. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	600		90.24	Ar yra vandens? ..yra.....	
Žemė		asf.		-	90.24	Ar yra dujų? ..-.....	
Sienos		bet.				Pastabos ..nėra.....	
Dugnas		bet.	1000	2.85	87.39		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	2.81		
	Nr. 2	ker.	200	Viršus			
				Apačia	2.83		
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 01-13387...	
				Apačia		Sudarė <u>Alimantas</u> <u>Alimantas</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia		Patikrino <u>Alimantas</u> <u>Alimantas</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia		1983 m. ... 03 ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			