

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>54-13</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Широкос</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25
Разрез А-А

92.94

91.14

91.13

91.11

$d_{вн} = 1.0 м.$

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
92.94	91.14	91.11	91.13	

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		чуг.		160	кер.	150	кер.	100	чуг.
Стены кирпич. бет.		бет							
Дно кирпич. бет.		бет							
Скобы		3 жел.							
Наличие воды				Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Наличие газа				Объект		№ 228			
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист	<i>М. М. Широкос</i>		Начальник	
					Рук. группы	<i>Р. М. Широкос</i>		Директор	
				Дата	Исполнитель	<i>Р. М. Широкос</i>		Веритель	
					Чертил				
					Проверил				

П Р И В Я З К А

79.75

5.95

4.58

7.20

13

5 км № 51

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000