




70

3787

130-0-3

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>17</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Увиркос</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																																				
Чертеж колодца М 1: 25 Разрез А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  5-к кл проект, ул. П. Увиркос																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>92.90</td> <td>90.69</td> <td>90.68</td> <td>90.72</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	92.90	90.69	90.68	90.72																							
Крышка	Лотка		Труба																																						
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																					
92.90	90.69	90.68	90.72																																						
		О П И С А Н И Е																																							
		Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>2шт.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>бет</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td>бет</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td>3 шт.</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства</td> <td>19</td> </tr> </table>		Крышка чугунная	2шт.	Стены кирп. бет.	бет	Дно кирп. бет.	бет	Скобы	3 шт.	Наличие воды		Наличие газа		Год строительства	19	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № /</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>100</td> <td> чугу.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кирп.	150	кирп.	100	чугу.
Крышка чугунная	2шт.																																								
Стены кирп. бет.	бет																																								
Дно кирп. бет.	бет																																								
Скобы	3 шт.																																								
Наличие воды																																									
Наличие газа																																									
Год строительства	19																																								
Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №																																			
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																		
150	кирп.	150	кирп.	100	чугу.																																				
		Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>№ 2280</u>				Отдел изысканий																																			
		Инв. №		Гл. геодезист		Маслоу																																			
		Рук. группы		Исполнитель		Дачис А.П.																																			
		Дата		Чертил		Верикас																																			
		Проверил																																							