

40

104

ITI Nr. 91^a

Fek. kan.

šulinys

Nr. (16) 64

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

dėntpjūvis

3788 130-D-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketaus	640		95,37	Ar yra vandens?
Žemė	grunto		0	95,37	Ar yra dujų?
Sienos	beton.				Pastabos
Dugnas	beton.	2000 x 2000	4,57	90,80	
Vamzdžiai	Nr. 1	g.b.	1000	Viršus 4,90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	g.b.	1000	Apačia 4,90	
	Nr. 3	a.c.	200	Viršus 2,40	Objekto Nr. 01-2-2509..
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					1981 m. 09... mėn. 16 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)