




145

3789 130-0-4

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>92-49</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Сталина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25 <i>разрез А-А</i> 		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		98.5	94.37	94.33					
		П Р И В Я З К А							
		<i>пр. Сталина</i>  <i>двор</i>							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>чуг.</i>		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет. <i>бет.</i>		200	кер.	200	кер.				
Дно кирпич. бет. <i>бет.</i>									
Скобы <i>5 жер.</i>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <i>№ 2280</i>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				<i>Игорь Зюф</i> <i>Михайлович ИИ.</i> <i>Верикас ИИ.</i>		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель						
			Чертил						
			Проверил						