

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>22-50</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Сталина</u>	Дело № _____	19 <u>40</u> г.
-------------	--	------------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25

98.75

94.73

94.69

Вход

А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.45	94.73	94.69		

П Р И В Я З К А

пр. Сталина

3x4

№ 46

693

глин.

О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б					
Крышка чугунная <u>2шт.</u> Стены кирп. бет. <u>бет.</u> Дно кирп. бет. <u>бет.</u> Скобы <u>3 шт.</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____					Вход		Выход		Подкл. №	
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
					150	к.г.	150	г.		
Институт проектирования городского и сельского строительства										
Объект <u>№ 22-50</u>										
Инв. № _____ Дата _____ Год строительства 19 _____					Гл. геодезист		Исполнитель		Проверил	
					Рук. группы		Исполнитель		Проверил	
					Чертя		Исполнитель		Проверил	
					Проверил		Исполнитель		Проверил	